

# ООО «Техстрой плюс»

\*\*\*\*\*  
-ТЕХСТРОЙ ПЛЮС-ТЕХСТРОЙ ПЛЮС-ТЕХСТРОЙ ПЛЮС-ТЕХСТРОЙ ПЛЮС-ТЕХСТРОЙ ПЛЮС  
\*\*\*\*\*

140300, Московская область, г.Егорьевск, ул. Антипова, д.48 «В»

ИНН 5011019891 / КПП 501101001

р/сч №40702810101200140423 в Егорьевском филиале Банка «Возрождение» (ОАО), г.Москва,

БИК 044525181, Корр.сч. 3010181090000000081

Тел./факс 8(49640) 2-16-61

Исх. 206 от 18.09.2014г.

Заведующей территориальным отделом  
№ 13 Главного управления Московской  
области « Государственная жилищная  
инспекция Московской области»  
Облоговой Н.В.

Уважаемая Наталья Валентиновна!

18.07.2014 года ГЖИ было вынесено предписание № 39 СЗ-1308-07-13-2014/1 в соответствии с которым установлена необходимость в срок до 01.09.2014 года устранить следующие нарушения по жилому дому, расположенному по адресу М.О. г.Егорьевск, ул. Советская д.53:

- 1) устранить места повреждения в отмостке дома;
- 2) устранить повреждения защитного штукатурного слоя цоколя дома;
- 3) устранить повреждения крылец подъездов дома.

Настоящим сообщаем, что указанные нарушения устранены в полном объеме и в срок.

Директор



А.И. Штыриков

# ООО «Техстрой плюс»

\*\*\*\*\*  
-ТЕХСТРОЙ ПЛЮС-ТЕХСТРОЙ ПЛЮС-ТЕХСТРОЙ ПЛЮС-ТЕХСТРОЙ ПЛЮС-ТЕХСТРОЙ ПЛЮС-  
\*\*\*\*\*

140300, Московская область, г.Егорьевск, ул. Антипова, д.48 «В»

ИНН 5011019891 / КПП 501101001

р/сч №40702810101200140423 в Егорьевском филиале Банка «Возрождение» (ОАО), г.Москва,

БИК 044525181, Корр.сч. 3010181090000000081

Тел./факс 8(49640) 2-16-61

Исх. 207 от 18.09.2014г.

Заведующей территориальным отделом  
№ 13 Главного управления Московской  
области « Государственная жилищная  
инспекция Московской области»  
Облоговой Н.В.

Уважаемая Наталья Валентиновна!

18.07.2014 года ГЖИ было вынесено предписание № 39 СЗ-1308-07-13-2014/2 в соответствии с которым установлена необходимость в срок до 01.09.2014 года устранить следующие нарушения по жилому дому, расположенному по адресу М.О. г.Егорьевск, пер. Некрасова 12 А:

- 1) устранить повреждения защитного штукатурного слоя цоколя дома
- 2) устранить повреждения штукатурного слоя фасада дома
- 3) установить прибор отопления на 1-м этаже в подъезде № 2
- 4) привести полы в подъезде № 2 в соответствии с нормативными требованиями

Настоящим сообщаем, что указанные нарушения устранены в полном объеме и в срок.

Директор



А.И. Штыриков

# ООО «Техстрой плюс»

\*\*\*\*\*  
-ТЕХСТРОЙ ПЛЮС-ТЕХСТРОЙ ПЛЮС-ТЕХСТРОЙ ПЛЮС-ТЕХСТРОЙ ПЛЮС-ТЕХСТРОЙ ПЛЮС  
\*\*\*\*\*

140300, Московская область, г.Егорьевск, ул. Антипова, д.48 «В»

ИНН 5011019891 / КПП 501101001

р/сч №40702810101200140423 в Егорьевском филиале Банка «Возрождение» (ОАО), г.Москва,

БИК 044525181, Корр.сч. 3010181090000000081

Тел./факс 8(49640) 2-16-61

Исх. 208 от 18.09.2014г.

Заведующей территориальным отделом  
№ 13 Главного управления Московской  
области « Государственная жилищная  
инспекция Московской области»  
Облоговой Н.В.

Уважаемая Наталья Валентиновна!

18.07.2014 года ГЖИ было вынесено предписание № 39 СЗ-1308-07-13-2014/3 в соответствии с которым установлена необходимость в срок до 01.09.2014 года устранить следующие нарушения по жилому дому, расположенному по адресу М.О. г.Егорьевск, ул. 50 лет ВЛКСМ д. 8 :

- 1) устранить повреждения площадки перед входом в подъезд № 3
- 2) обеспечить освещение над входом в подъезд № 3 и установить плафоны над входом в подъезд и в подъезде № 3
- 3) привести заполнения оконных проемов в подъезде № 3 в соответствии с нормативными требованиями

Настоящим сообщаем, что указанные нарушения устранены в полном объеме и в срок.

Директор



А.И. Штыриков

# ООО «Техстрой плюс»

\*\*\*\*\*  
-ТЕХСТРОЙ ПЛЮС-ТЕХСТРОЙ ПЛЮС-ТЕХСТРОЙ ПЛЮС-ТЕХСТРОЙ ПЛЮС-ТЕХСТРОЙ ПЛЮС-  
\*\*\*\*\*

140300, Московская область, г.Егорьевск, ул. Антипова, д.48 «В»

ИНН 5011019891 / КПП 501101001

р/сч №40702810101200140423 в Егорьевском филиале Банка «Возрождение» (ОАО), г.Москва,

БИК 044525181, Корр.сч. 3010181090000000081

Тел./факс 8(49640) 2-16-61

Исх. 209 от 18.09.2014г.

Заведующей территориальным отделом  
№ 13 Главного управления Московской  
области «Государственная жилищная  
инспекция Московской области»  
Облоговой Н.В.

Уважаемая Наталья Валентиновна!

18.07.2014 года ГЖИ было вынесено предписание № 39 СЗ-1308-07-13-2014/5 в соответствии с которым установлена необходимость в срок до 01.09.2014 года устранить следующие нарушения по жилому дому, расположенному по адресу М.О. г.Егорьевск, ул. Владимирская д. 3 :

- 1) довести предложения о мероприятиях по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности в многоквартирных домах до сведения собственников помещений в многоквартирных домах

Настоящим сообщаем, что указанные нарушения устранены в полном объеме и в срок.

Директор



А.И. Штыриков

# ООО «Техстрой плюс»

\*\*\*\*\*  
-ТЕХСТРОЙ ПЛЮС-ТЕХСТРОЙ ПЛЮС-ТЕХСТРОЙ ПЛЮС-ТЕХСТРОЙ ПЛЮС-ТЕХСТРОЙ ПЛЮС  
\*\*\*\*\*

140300, Московская область, г.Егорьевск, ул. Антипова, д.48 «В»

ИНН 5011019891 / КПП 501101001

р/сч №40702810101200140423 в Егорьевском филиале Банка «Возрождение» (ОАО), г.Москва,

БИК 044525181, Корр.сч. 3010181090000000081

Тел./факс 8(49640) 2-16-61

Исх. 210 от 18.09.2014г.

Заведующей территориальным отделом  
№ 13 Главного управления Московской  
области «Государственная жилищная  
инспекция Московской области»  
Облоговой Н.В.

Уважаемая Наталья Валентиновна!

18.07.2014 года ГЖИ было вынесено предписание № 39 СЗ-1308-07-13-2014/6 в соответствии с которым установлена необходимость в срок до 01.09.2014 года устранить следующие нарушения по жилому дому, расположенному по адресу М.О. г.Егорьевск, 4 микрорайон д. 18:

1) провести окраску фасадного газопровода дома

Настоящим сообщаем, что указанные нарушения устранены в полном объеме и в срок.

Директор



А.И. Штыриков

# ООО «Техстрой плюс»

\*\*\*\*\*  
-ТЕХСТРОЙ ПЛЮС-ТЕХСТРОЙ ПЛЮС-ТЕХСТРОЙ ПЛЮС-ТЕХСТРОЙ ПЛЮС-ТЕХСТРОЙ ПЛЮС  
\*\*\*\*\*

140300, Московская область, г.Егорьевск, ул. Антипова, д.48 «В»

ИНН 5011019891 / КПП 501101001

р/сч №40702810101200140423 в Егорьевском филиале Банка «Возрождение» (ОАО), г.Москва,

БИК 044525181, Корр.сч. 3010181090000000081

Тел./факс 8(49640) 2-16-61

Исх. 111 от 18.09.2014г.

Заведующей территориальным отделом  
№ 13 Главного управления Московской  
области « Государственная жилищная  
инспекция Московской области»  
Облоговой Н.В.

Уважаемая Наталья Валентиновна!

18.07.2014 года ГЖИ было вынесено предписание № 39 СЗ-1308-07-13-2014/7 в соответствии с которым установлена необходимость в срок до 01.09.2014 года устранить следующие нарушения по жилому дому, расположенному по адресу М.О. г.Егорьевск, 4 микрорайон д. 15:

- 1) устранить утечки в системе канализации в подвале дома.

Настоящим сообщаем, что указанные нарушения устранены в полном объеме и в срок.

Директор



А.И. Штыриков

# ООО «Техстрой плюс»

\*\*\*\*\*  
-ТЕХСТРОЙ ПЛЮС-ТЕХСТРОЙ ПЛЮС-ТЕХСТРОЙ ПЛЮС-ТЕХСТРОЙ ПЛЮС-ТЕХСТРОЙ ПЛЮС  
\*\*\*\*\*

140300, Московская область, г.Егорьевск, ул. Антипова, д.48 «В»

ИНН 5011019891 / КПП 501101001

р/сч №40702810101200140423 в Егорьевском филиале Банка «Возрождение» (ОАО), г.Москва,  
БИК 044525181, Корр.сч. 3010181090000000081

Тел./факс 8(49640) 2-16-61

Исх. д/д от 18.09.2014г.

Заведующей территориальным отделом  
№ 13 Главного управления Московской  
области « Государственная жилищная  
инспекция Московской области»  
Облоговой Н.В.

Уважаемая Наталья Валентиновна!

18.07.2014 года ГЖИ было вынесено предписание № 39 СЗ-1308-07-13-2014/8 в соответствии с которым установлена необходимость в срок до 01.09.2014 года устранить следующие нарушения по жилому дому, расположенному по адресу М.О. г.Егорьевск, 4 микрорайон д. 4:

- 1) провести ремонт межпанельных швов дома в местах повреждения;
- 2) привести заполнения оконных проемов в подъездах дома в соответствии с нормативными требованиями

Настоящим сообщаем, что указанные нарушения устранены в полном объеме и в срок.

Директор



А.И. Штыриков